

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie			
1	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-03 d.1 1115-01	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z rur instalacyjnych 100	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR 5-08 d.1 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 26	szt. szt.	 26,000	
				RAZEM	26,000
4	KNR 5-14 d.1 0509-01	Montaż czujnika ruchu 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
5	KNNR 5 d.1 0308-01	Puszki hermetyczne 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
6	KNNR 5 d.1 0202-01	Przewód YDYżo 3x1,5 mm ² w otoczce z tworzywa 102	m m	 102,000	
				RAZEM	102,000
7	KNNR 5 d.1 0302-01	WAGO 80	szt. szt.	 80,000	
				RAZEM	80,000
8	KNNR-W 9 d.1 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 3	punkt punkt	 3,000	
				RAZEM	3,000